

HAVAL	Сервисный бюллетень	
Защита замка двери на F7 /F7X от попадания воды	Модель	HAVAL F7/F7x
	Компонент а/м	Кузов
	Номер	HMR-L19-0323
	Дата публикации	15.03.2023

1. ОПИСАНИЕ

Дверь автомобиля может не открываться снаружи при сильных морозах.

2. ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ/РЕМОНТА

При мойке или сильном дожде возможно проникновение воды внутрь двери и попадание на замок. Это может привести к замерзанию механизмов замка.

При появлении у клиента проблемы с замерзанием замка двери необходимо:

1. Продуть воздухом, просушить и при необходимости смазать трос замка двери и сам замок
2. Установить защитную пленку согласно инструкции ниже
3. Если после выше описанных процедур проблема не ушла, то заменить замок и трос, оставив защитную пленку.


Шаг 1.

Демонтировать обивку двери.



Шаг 2.

Из плотной пленки вырезать защитный шаблон согласно размерам на фото.




Шаг 3.

Снять внутренний уплотнитель стекла, сложить пополам пленку и просунуть ее в дверном проеме с краю со стороны стекла.



Шаг 4.

Верхнюю часть пленки положить на внутреннее ребро двери и зафиксировать его, установив сверху внутренний уплотнитель стекла.



Шаг 5.

Демонтировать защитную пленку на самой двери с внутренней стороны.



Шаг 6.

Внутри двери расправить защитную пленку. Завести пленку за направляющую стекла.
Пленка обязательно должна быть за направляющей стекла.



Шаг 7.

Расправить пленку и зафиксировать ее пластиковым зажимом на металлическом усилителе. Как показано на фото.

Пленка должна полностью закрывать замок. Необходимо применять пластиковый зажим.

(Использовать можно любые крепежные средства, которые надежно фиксируют защитную пленку).




Шаг 8.

Проверить установку пленки. И проверить работу стеклоподъемника. Необходимо убедиться, что пленка не мешает подъему и опусканию стекла.



Шаг 9.

Установить дверную обшивку и проверить работу замка.



3. ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Необходимый материал для оформления рекламации на портале (IWS)

К основной рекламации для получения компенсации необходимо приложить следующий материал:

- скан-копию заказ наряда
- фотографию информационной таблички в проёме передней двери
- фотографию показания одометра
- фото/видео, подтверждающие данный факт

Детали для замены

9999999 – пленка и фиксаторы, приобретаемые на локальном рынке по товарной накладной

Код работы и нормы времени

0203009 – Подготовка автомобиля к ремонту	0.2
550600R – карта двери С/У	0.3
9999999 – установка защитной пленки	0.3

Вся информация, приведенная в настоящем бюллетене, предназначена исключительно для служебного пользования дилерами ООО «Хавейл Мотор Рус» и не подлежит разглашению третьим лицам.